

# Tableaux de relevés et courbes d'efforts.

## Seconde expérience :

Masse ( kg )	Sur la maquette		Sur SolidWorks		Erreur (%)
	Pression (Bar)	Efforts moteurs (N)	Charge (N)	Efforts Moteurs (N)	
3	5,5	308,018	29,4	250	19
4	6	333,657	39,2	258	22,5
5	6,4	354,1682	49	267	24,6
6	7	384,935	58,8	276	28,1
7	7,2	395,1906	68,6	286	27,6
8	7,8	425,9574	78,4	294	30,8
10	8,2	446,4686	98	312	30

## Troisième expérience :

Masse ( kg )	Sur la maquette		Sur SolidWorks		Erreur (%)
	Pression (Bar)	Efforts moteurs (N)	Charge (N)	Efforts Moteurs (N)	
3	6	338,045	29,4	250	26,045348992
4	6	338,045	39,2	258	23,67880016
5	6,4	358,973	49	267	25,621146994
6	6,8	379,901	58,8	276	27,349493684
7	7	390,365	68,6	286	26,735234972
8	7,2	400,825	78,4	294	26,651281731
10	7,5	416,525	98	312	25,094532141

